



REVERTEC

ПАМЯТКА

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМКИ И УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ "МРАМОР" / "ГРАНИТ"

Уважаемые клиенты!

Вы приобрели тротуарные плиты, произведенные по технологии "отмыв" с лицевым слоем из декоративного заполнителя на основе крошки природного камня. Продукция, изготовленная по технологии "отмыв", имеет ряд особенностей. Просим Вас внимательно ознакомиться с данной памяткой во избежание вопросов, которые могут возникнуть при приемке и укладке изделий.

1. Приемка изделий на объекте.

- Производство тротуарной плитки по технологии "отмыв" является сложным технологическим процессом. Лицевая поверхность изделий обрабатывается водой под высоким давлением на специализированном оборудовании, что позволяет получить эффект натурального камня с обнаженной поверхностью заполнителя. При этом **на поверхности изделий остается некоторое количество незакрепленных в бетоне зёрен**, что не является дефектом. Незакрепленные зёрна легко удаляются с поверхности плитки при механическом воздействии щеткой на поверхность.

- При визуальной оценке плит на наличие/отсутствие дефектов следует учитывать п. 4.6.1 ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные": Для плит с дополнительной обработкой фактурного слоя **высота местного наплыва (выступа) или глубина впадин не регламентируются**.

- **Визуальная приемка транспортных паллет на объекте не должна производиться только по виду камней на верхних рядах**, т.к. они могут иметь запыление от хранения на открытом складе. Необходимо разобрать паллеты на 1-2 ряда и тогда провести визуальную оценку качества.

- Согласно п. 4.6.4 ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные": Допускаются на поверхности плит высолы (высолы), не влияющие на физико-механические свойства (прочность, морозостойкость, истираемость) изделия. Высолы исчезают сами по себе под воздействием осадков в течение 1-2 сезонов эксплуатации, либо можно воспользоваться специальными средствами для их удаления.

2. Укладка тротуарных плит и начало эксплуатации.

- После работ по укладке тротуарных плит и заполнения межплиточных швов, необходимо провести дополнительную очистку покрытия. В связи с тем, что на поверхности изделий в процессе выдержки в камерах набора прочности образуется т.н. "цементное молочко", поверхность плит может выглядеть неравномерно или недостаточно отмытой. Данная особенность не является дефектом! Для достижения требуемого вида фактуры необходимо обработать поверхность плит сильным напором воды при помощи уличной моечной машины и провести дополнительную механическую очистку поверхности щеткой с пластиковым ворсом до удаления технологического налета.

- В случае отсутствия дополнительной обработки покрытия после укладки, "цементное молочко" смывается естественным образом под влиянием атмосферных осадков и внешних истирающих воздействий.

Благодарим Вас за выбор тротуарных плит завода «РЕВЕРТЕК».

Уверены, что наша продукция позволит реализовать в жизнь Ваш дизайн-проект, будет служить и радовать Вас долгие годы!

